

Số:1809 /NMĐTB2-KTATMT

Thái Bình, ngày 22 tháng 10 năm 2024

V/v cung cấp báo giá dịch vụ khắc phục, sửa chữa các thiệt hại sau bão Yagi – Hệ thống vận chuyển than và đá vôi

Kính gửi: Các Nhà cung cấp

Chi nhánh Phát điện Dầu khí/Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 đang có nhu cầu triển khai khắc phục, sửa chữa các thiệt hại sau bão Yagi – Hệ thống vận chuyển than và đá vôi. Được biết Quý Công ty là đơn vị có năng lực, kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ sửa chữa cho các Nhà máy nhiệt điện, đề nghị Quý Công ty quan tâm, xem xét và cung cấp báo giá cho hàng hóa nói trên với nội dung như sau:

- Phạm vi công việc:
 - ✓ Phạm vi khắc phục, sửa chữa như đính kèm;
 - ✓ Bảo hành tối thiểu 12 tháng.
- Tiến độ thực hiện: do Nhà cung cấp đề xuất nhưng không quá 30 ngày kể từ ngày ký Hợp đồng.
- Địa điểm thực hiện: Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2, xã Mỹ Lộc, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.
- Hiệu lực báo giá: 30 ngày kể từ ngày báo giá.
- Thời gian gửi báo giá: không muộn hơn 9h00 ngày 01/11/2024.
- Báo giá được ký tên, đóng dấu bởi Người đại diện đủ thẩm quyền của Công ty.
- Phương thức gửi báo giá: Gửi trực tiếp qua bưu điện theo địa chỉ tiếp nhận báo giá hoặc qua email, fax.
- Thông tin liên hệ:
 - ✓ Người nhận: Hà Duy Phú, Phòng KTATMT;
 - ✓ Địa chỉ: Xã Mỹ Lộc, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình;
 - ✓ Số điện thoại liên hệ: 0344616886; Email: phuhd@pvpgb.vn; hungbb@pvpgb.vn.

Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 cảm ơn sự hợp tác của Quý Công ty.

Trân trọng./. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- CNPD DK (để b/c);
- GĐ NM (để b/c);
- Phòng: KHTC (để t/h);
- Lưu: VT, KTATMT (H.D.P: b).

Đính kèm:

- Phạm vi công việc.

**TL. GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH PĐDK
KT. GIÁM ĐỐC NMNĐ THÁI BÌNH 2
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Văn Chung

Xã Mỹ Lộc - huyện Thái Thụy - tỉnh Thái Bình

ĐT: 02273.721.515; Fax: 02273.721.678



Phạm vi công việc khắc phục thiệt hại sau bão của Hệ thống vận chuyển than và đá vôi (Đính kèm công văn số 1809 /NMĐTĐB2-KTATMT ngày 22 tháng 10 năm 2024)						
TT	Khu vực	Mô tả	Phạm vi công việc và thông số kỹ thuật	Khối lượng	Đơn vị	ghi chú
1	Nhà bunker	Hư hỏng 3 quạt hút gây dột nước vào nhà bunker	Quản lại động cơ thiết bị quạt hút	3	cái	Bao gồm nhân công sửa chữa, lắp đặt lại
			Vật tư chống dột: silicol, keo xốp, đinh vít ... chèn chống dột	6	hộp	Bao gồm nhân công sửa chữa, lắp đặt lại
2		Khe hở đầu gian Bunker và mái che bằng EAC11/12: nước mưa tràn vào	Tôn phẳng công nghiệp dày 2,0mm (mạ kẽm hoặc sơn phủ). Kích thước (1,3m+0,3m)/2 x 12,0m	9,6	m2	Bao gồm vật tư phụ, khung xương sắt, nhân công sửa chữa, lắp đặt lại
3		Hư hỏng 04 khóa cửa ra vào	Bộ khóa cửa tay gạt Inox (Khóa Kospì kích thước 200 x 50mm)	4	bộ	Bao gồm nhân công sửa chữa
4		Hư hỏng các gioăng làm kín cửa sổ gây tràn nước vào trong	Bổ sung dán mới gioăng cửa sổ nhôm kính nhà bunker	20	cái	Bao gồm nhân công sửa chữa, lắp đặt lại
5	Các tháp chuyển tiếp và hệ thống băng tải than	Tháp 7, 8 bị lốc bay tôn bao che	Tôn thay thế Tôn sóng công nghiệp dày 0,75mm, chiều rộng khổ 1070mm, khoảng cách sóng 250mm, chiều cao sóng tôn 45mm, chiều dày sơn tối thiểu 45µm. Kích thước 3,0m x 3,5m	10,5	m2	Bao gồm vật tư phụ, khung xương sắt, nhân công sửa chữa, lắp đặt lại
6		Băng tải EAC41: Bung rơi tấm tôn che nóc mái băng tải	Tôn úp nóc 600mm dày 3mm	8	m	Bao gồm nhân công sửa chữa, lắp đặt lại
7		Băng tải EAC42: Bung mái tôn trên cửa gió thứ 3 từ tháp 05	Nhân công sửa chữa, lắp đặt lại	1	Công	
8		Tháp 04: Máng cáp điện bung máng rơi ra	Nhân công sửa chữa lắp đặt lại	0.5	Công	
9		Tháp 07: Máng cáp điện bung máng rơi ra	Nhân công sửa chữa lắp đặt lại	0.5	Công	
10		Hư hỏng 10 đèn đường và đèn chiếu sáng máy bốc dỡ	Bộ bóng đèn chiếu sáng mặt đường cảng than: Đèn LTV 230W, IP66, model LTV-ST-LSPT-230	3	bóng	Bao gồm nhân công sửa chữa, lắp đặt lại
11		Hư hỏng 1 bộ cửa tủ trạm bơm dầu máy bốc than số 3	Nhân công sửa chữa, lắp đặt lại	1	Công	
12		Hư hỏng 1 bộ cửa sổ container	Thay kính 5 mm	1	m2	Bao gồm nhân công sửa chữa, lắp đặt lại
13		Hư hỏng 03 mái tôn che tủ điện các máy bốc than số 2, số 4 và số 5. Kích thước 3,4m x 0,5m	Tôn xốp cách nhiệt 3 lớp dày 20mm (Lớp tôn sóng 0,45mm)	5,1	m2	Bao gồm nhân công sửa chữa, lắp đặt lại
14		Bung nắp che tủ điều khiển trolley máy bốc dỡ số 4, số lượng 01	Sửa chữa và lắp đặt	1	Công	
15		Gậy bản lề, bung cánh tủ điều khiển thủy lực máy bốc dỡ số 03. Số lượng 4 cái bản lề	Bản lề cửa tủ điện kích thước 60x60mm dày 5mm (loại bản lề lá) bằng thép không gỉ	4	bộ	Bao gồm nhân công sửa chữa, lắp đặt lại
16		Bung máng cáp điện xe trolley máy bốc dỡ 02. Chiều dài 3m	Nhân công sửa chữa, lắp đặt lại	0,5	Công	
17		Máy bốc dỡ 1: nắp mái che cuộn cáp điện tầng 3 rơi nắp đầy	Nhân công sửa chữa, lắp đặt lại	0,5	Công	
18		Tủ điều khiển Trolley máy bốc dỡ 05 bị bung nắp che	Nhân công sửa chữa, lắp đặt lại	1	Công	
19		Tủ hệ thống dầu thủy lực máy bốc dỡ 05: cửa bị gãy 04 bản lề	Bản lề cửa tủ điện kích thước 60x60mm dày 5mm (loại bản lề lá) bằng thép không gỉ	4	bộ	Bao gồm nhân công sửa chữa, lắp đặt lại
20	Kho than	Hư hỏng 1 bộ cửa ra vào, các cửa bị kẹt khó đóng mở	Nhân công sửa chữa cửa, vệ sinh ray cửa, tra dầu mỡ bôi ray treo	4	Công	
21		06 Cửa ra vào bị cong vênh không đóng được/ không có khóa	Bộ khóa cửa tay gạt Inox (Khóa Sevendays kích thước 250 x 50mm)	6	bộ	Bao gồm nhân công sửa chữa, lắp đặt lại
22	Nhà SS01	Hỏng chốt 01 cửa sổ; ống thoát nước mái bị bung đai neo tường	Nhân công sửa chữa, lắp đặt lại	2	Công	

