

Số: 1911 /NMĐTĐB2-BDSC
V/v cung cấp báo giá dịch vụ.

Thái Bình, ngày 05 tháng 11 năm 2024

Kính gửi: Các Nhà cung cấp

Chi nhánh Phát điện Dầu khí/Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 (NMNĐ Thái Bình 2) đang có nhu cầu triển khai dịch vụ khẩn tháo lắp, sửa chữa tình trạng rò rỉ van đầu vào bộ gia nhiệt số 6 - HP6 (KKS:11LAB03AA204) tổ máy 1. Đề nghị Quý Công ty quan tâm, xem xét và cung cấp báo giá dịch vụ với nội dung như sau:

- Phạm vi công việc:
 - ✓ Danh mục dịch vụ như phụ lục đính kèm;
 - ✓ Đối với dịch vụ: Yêu cầu bảo hành tối thiểu 06 tháng kể từ ngày nghiệm thu.
- Tiến độ cung cấp: do Nhà cung cấp đề xuất nhưng không muộn hơn ngày 11/11/2025.
- Địa điểm giao hàng: NMNĐ Thái Bình 2, xã Mỹ Lộc, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.
- Hiệu lực báo giá: 30 ngày kể từ ngày báo giá.
- Thời gian gửi báo giá: không muộn hơn 14h00 ngày 08/11/2024.
- Báo giá được ký tên, đóng dấu bởi Người đại diện đủ thẩm quyền của Quý Công ty.
- Phương thức gửi báo giá: Gửi trực tiếp qua bưu điện theo địa chỉ tiếp nhận báo giá hoặc qua Email, Fax.
- Thông tin liên hệ:
 - ✓ Người nhận: Nguyễn Lai Thạch, Phân xưởng BDSC, NMNĐ Thái Bình 2;
 - ✓ Địa chỉ: Xã Mỹ Lộc, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình;
 - ✓ Điện thoại: 0912118231; Email: thachnl@pvpgb.vn;

NMNĐ Thái Bình 2 cảm ơn sự hợp tác của Quý Công ty.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CNPĐ (để b/c);
- GĐ NM (để b/c);
- Phòng: KHTC (để p/h t/h);
- Lưu: VT, BDSC (NLT: 1 b).

Đính kèm:

- Phạm vi công việc.

**TL. GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH PĐDK
KT. GIÁM ĐỐC NMNĐ THÁI BÌNH 2**



Nguyễn Văn Chung

Xã Mỹ Lộc - huyện Thái Thụy - tỉnh Thái Bình
ĐT: 02273.721.515; Fax: 02273.721.678



PHỤ LỤC: PHẠM VI CÔNG VIỆC**Dịch vụ khẩn tháo lắp, sửa chữa tình trạng rò xì van đầu vào bộ gia nhiệt số 6 -****HP6 (KKS:11LAB03AA204) tổ máy 1 – NMNĐ Thái Bình 2***(Đính kèm Công văn 1911 /NMNĐTB2-BDSC ngày 05 tháng 11 năm 2024)*

STT	Tên dịch vụ	Yêu cầu kỹ thuật	Đơn vị	Số lượng	<u>Ghi chú</u>
1	Tháo lắp, sửa chữa tình trạng rò xì van đầu vào bộ gia nhiệt số 6 tổ máy số 1 (KKS:11LAB03AA204;)	- Van được tháo lắp theo biện pháp thi công đã phê duyệt. - Các chi tiết tháo ra được vệ sinh sạch sẽ, kiểm tra và đánh giá tình trạng. - Van sau khi sửa chữa không còn tình trạng rò xì.	Cái	01	


